PF-RI2シリーズ

リモコン操中に、操を受け付けなくなってしまいました。

リモコンIDを誤って変更してしまった可能性があります。IDが『00』であることを確認してください。

<取扱説明書P.10>

一意的なソリューション ID: #1066

製作者: jss

最終更新: 2014-02-10 09:14

(c) 2024 <> | 2024-04-29 17:44

URL: http://www.js-sys.info/index.php?action=artikel&cat=16&id=67&artlang=ja