

ENJINシリーズ

歪み補正をかけた時、映像に黒い部分がある(CW1028のみ)

画角の都合上、魚眼映像にて上端・下端部分が切れて処理されています。

こちらが歪み補正によってわんだように見えるため、黒い部分が浮き出たような表示になります。

異常な動作ではございません。

スペック上、JS-CW1028の垂直画角は約168度です。

この外部となる約12度に相当する部分が、黒い表示になっているものとなります。

こちらの仕様につきまして、後継機種のJS-CW1028Aは垂直画角が約180度と、画角が広がっております。

一意的なソリューション ID: #1603

製作者: jss

最終更新: 2020-03-19 08:00