

PF-RW2シリーズ・JS-RW4シリーズ

レコーダを複数台設置したが、遠隔監視にて片方の機器の映像しか出ない。

主に外部からの遠隔監視において発生する状況です。

解決法としては、設定ネットワークWANから監視用ポート(初期値:8016)が機器間で重複しない様にご調整ください。

UPnPに対応しているルータ等をご使用の場合、UPnP使用にチェックを入れると自動で使用可能なポートを取得します。

.....
...

原理をご説明しますと、同一ネットワークに2台レコーダを設置してUCNによって映像を取得する際、

UCN名が異なってもUCNに紐づいている機器が存在しているネットワークは同一の物となります。

このネットワークに対して、遠隔監視ポートにてレコーダを呼び出しますので、

つまり、同じ宛先に異なるレコーダ2台が存在している状況となり、その片方を取得することとなります。

その為、レコーダのUCN名で接続しているにもかかわらず、レコーダの映像が出てしまう、

等という事が起こるケースがございます。

.....
...

一意的なソリューション ID: #1987

製作者: jss

最終更新: 2021-05-14 05:41