

ガラス窓越しに外を撮影していると夜間白飛びしてしまいます

窓ガラスに赤外線反射してしまっている可能性があります。カメラ位置を移動させて反射角度を変えていただくか、カラ・モードのみでの使用を行ってください。

一意的なソリューション ID: #1207

製作者: jss

最終更新: 2015-01-21 09:19